

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
CONCELLO DE CULLEREDO

CATÁLOGO DE PATRIMONIO

NOME: Pazo dos Serrano (Villa Celina)

LUGAR: Vilaboa

PARROQUIA: Almeiras

CÓDIGO DO ELEMENTO:

6-10

CLASIFICACIÓN DO SOLO: Solo Urbano


CALIFICACIÓN: Sistema Xeral de Equipamentos

GRAO DE PROTECCIÓN: Ambiental

COORD. U.T.M. (H29-ED50): X 550.264 Y 4.795.758

LOCALIZACIÓN EN PLANO:

**EX-02
OD-01-E3**



ADSCRICIÓN TIPOLÓXICA: Arquitectura pasega

ADSCRICIÓN CULTURAL:

CRONOLOXÍA:

PROPIETARIO:

USO ACTUAL: Abandonado

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Malo

DESCRICIÓN:

Edificio de planta rectangular de grandes dimensións, con dous andares. A estrutura é de muros portantes de cachotería enfuscados e pintados e pezas de cantería en xambas, linteis e esquinais. A disposición dos vans é regular, con ocos de gran tamaño ó xeito das portas daire, coas carpinterías de madeira e contras cara o interior, conservando os tornachos de pedra. No testeiro sitúase un balcón corrido sobre ménsulas molduradas e varanda de reixa. A cuberta é a catro augas con cubrición de chapa de fibrocemento. Atópase nun estado ruinoso debido ó abandono. O conxunto complétase cunha capela que ten acceso independente dende o exterior e outro volume composto por varias dependencias auxiliares. Estos dous corpos sitúanse en paralelo ante a porta de acceso da propiedade, co volume da vivenda no fondo. Cabe destacar a calidade de árbores diferentes do xardín entre as que existía un Ginkgo centenario, desaparecido na actualidade e que aparece no "Catálogo Galego de Árbores Senlleiras".